


NOMBRE: CASA EN SAN BREIXO	FICHA Nº: AC037
NÚCLEO: SAN BREIXO	PARROQUIA: Balsa (A), S. BREIXO
CARÁCTER DEL INVENTARIO: ARQUITECTURA CIVIL	ORDENANZA DE APLICACIÓN: E/PP
GRADO DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN ESTRUCTURAL	CLASIFICACION DEL SUELO: SNR

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Edificación tradicional de dos volúmenes de planta irregular con fábrica en mampostería vista. Cubiertas de pizarra basta, a tres aguas en el cuerpo al norte y a dos aguas con un faldón irregular en la construcción meridional. Se observan huecos rectangulares aunque de diferentes tamaños y distribución irregular.



LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: perímetro delimitado por una línea verde.

ÁREA DE PROTECCIÓN: grafiada en el entorno del bien con una línea marrón.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: en el núcleo rural.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: presenta un aceptable estado de conservación

TITULARIDAD: privado.