



<b>NOMBRE:</b>	HORNO EN SAN SALVADOR	<b>FICHA Nº:</b>	AC024	
<b>NÚCLEO:</b>	SAN SALVADOR	<b>PARROQUIA:</b>	TOLDAOS, S. SALVADOR	
		<b>Nº HOJA DE ORDENACIÓN:</b>	4	
<b>CARÁCTER DEL INVENTARIO:</b>		ARQUITECTURA CIVIL	<b>ORDENANZA DE APLICACIÓN:</b>	E/PP
<b>GRADO DE PROTECCIÓN:</b>		PROTECCIÓN AMBIENTAL	<b>CLASIFICACION DEL SUELO:</b>	SNR

**DESCRIPCIÓN DEL BIEN:** Construcción accesoria a otra principal, de planta circular, ciega y con cubierta a un agua de pizarra tradicional. Realizado en fábrica de mampostería vista, presenta una importante grieta en su estructura.



**LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO:** perímetro delimitado por una línea verde.

**ÁREA DE PROTECCIÓN:** grafiada en el entorno del bien con una línea marrón.

**DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO:** núcleo rural.

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** se encuentra en estado de deterioro con una grieta lateral de tamaño grande.

**TITULARIDAD:** privado.