

<b>NOMBRE:</b> CAPILLA DE SAN ANTONIO		<b>FICHA Nº:</b> A002
<b>NÚCLEO:</b> A BALSA	<b>PARROQUIA:</b> BALSA (A), S. BREIXO.	<b>Nº HOJA DE ORDENACIÓN:</b> 3
<b>CARÁCTER DEL INVENTARIO:</b> ARQUITECTURA RELIGIOSA		<b>ORDENANZA DE APLICACIÓN:</b> E/PP
<b>GRADO DE PROTECCIÓN:</b> PROTECCIÓN INTEGRAL		<b>CLASIFICACION DEL SUELO:</b> SR/PEN
<p><b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN:</b> Estructura de nave única a dos aguas en esta pequeña ermita con cubrición de losa típica de la zona. La construcción, que mide aproximadamente 7,00x5,00 m<sup>2</sup>, está restaurada, cementada y encalada, conservando su artesanado de madera y su enlosado de suelo primitivo con un pequeño atrio protector formado por la prolongación de los muros laterales ciegos y la cubierta. La espadaña está muy trabajada para una construcción de esta envergadura. De fábrica de perpiaño vista, consta de base moldurada que sirve de base a un cuerpo con un único hueco rematado en arco de medio punto englobado en frontón triangular con remate y cruz. Conserva las campanas.</p> <p>En su interior, pequeño retablo neoclásico de principios del s XIX con tres hornacinas y dos laterales separadas. Interesantes tallas del s. XVIII.</p>		
		<b>LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO:</b> perímetro delimitado por una línea verde.
		<b>ÁREA DE PROTECCIÓN:</b> grafiada en el entorno del bien con una línea marrón.
		<b>DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO:</b> medio rural
		<b>ESTADO DE CONSERVACIÓN:</b> presenta un aceptable estado de conservación.
		<b>TITULARIDAD:</b> privado.